

Ing. BABA EMIL
Adresa: 1900 Timisoara
Str. Cluj nr.20 ap.1
Tel. 0723205160

Nr. 7672 din 24.07.2020
cf. reg. evidenta



REFERAT DE VERIFICARE

privind verificarea de calitate la cerinta A1 a proiectului :
VIABILIZAREA TERENULUI FOSTEI UNITATI MILITARE DE LA GIROC
DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE (BUNURI IMOBILE C1 RESPECTIV C2)
CONFORM HCJ TIMIS nr.74/27.05.2020

faza D.T.A.D. ce face obiectul contractului (nr.) pr.nr.32/2020

1. Date de identificare

proiectant general S.C. TECTONICS ART S.R.L.

proiectant de specialitate S.C. ANA PROJECT S.R.L.

investitor JUDETUL TIMIS

amplasament: judet TIMIS localitatea GIROC

str. Calea TIMISOAREI Nr. C.F. nr.416173 cod postal

data prezentarii pentru verificare: 24.07.2020

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei *:

- CORP C1

- numarul de niveluri: PARTER;
- forma dreptunghiulara in plan cu suprafata maxima $Sc = 594,00 \text{ mp}$; $Sd = 594,00 \text{ mp}$;
- regularitate in elevezie H_p cornisa = 3,80 m;
- fundatii continue de beton;
- structura de rezistenta din zidarie de caramida simpla;
- planseu de lemn peste parter;
- acoperisul are sarpanta din lemn si invelitoare din tigla ceramica;
- cladirea a fost utilizata necorespunzator in ultima perioada in care a fostexploata, neasigurandu-se impermeabilitatea acoperisului si colectarea corespunzatoare a apelor pluviale;
- se propune demolarea constructiei existente PARTER deoarece nu corespunde functional si este in stare avansata de degradare;

- CORP C2

- numarul de niveluri: PARTER;
- forma dreptunghiulara in plan cu suprafata maxima $Sc = 551,00 \text{ mp}$; $Sd = 36,00 \text{ mp}$;
- regularitate in elevezie H_p cornisa = 3,35 m;
- fundatii continue de beton;
- structura de rezistenta din zidarie de caramida simpla;
- planseu de beton peste parter;
- acoperisul are sarpanta din lemn si invelitoare din tabla profilata;
- cladirea a fost utilizata necorespunzator in ultima perioada in care a fost exploata, neasigurandu-se impermeabilitatea acoperisului si colectarea corespunzatoare a apelor pluviale;
- se propune demolarea constructiei existente PARTER deoarece nu corespunde functional si este in stare avansata de degradare;

Constructiile PARTER existente C1,C2, se afla in stare avansata de degradare, nu corespund functional urmand sa se demoleze.

Zona seismica conf. P100-1/2013

- acceleratia terenului ptr.proiectare : $a_g = 0,20\ g$
- perioada de colt : $T_c = 0,7\ sec.$
- spectru normalizat de raspuns elastic : $\beta_0=2,50$

3. Documente care se prezinta la verificare **:

- Tema de verificare: A1
- Certificat de urbanism: Da
- Avize obtinute:
 - Autorizatia de constructie nr. din emisa de
 - Raportul de expertiza tehnica (la proiecte de punere in siguranta la actiunea seismelor, reabilitare termica, extinderi, modernizari etc.) Da
 - Memoriul elaborate de proiectant in care se prezinta solutia propusa pentru respectarea cerintei de verificare Da
 - Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva Da
 - Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de calcul si listingul Da
 - Alte documente

Studiu geotehnic

Proiect de arhitectura

4. Concluzii asupra verificarii ***:

- a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului Da
- b) In urma verificarilor se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, schimbandu-se si stampilandu-se conform indrumarului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduce in proiect, prin grija beneficiarului, de catre proiectant

Proiectul respecta standardele si normativele in vigoare (NP 112-04; CR 6-2013; P100-1/2013 etc.)

Demolarea constructiilor se va face astfel ca sa nu fie afectate constructiile vecine lăsându-se masuri de protecție a acestora, după desfacerea fundațiilor se vor reface umpluturile și compactările terenului din jurul cărora sunt vecine în aceeași zi.

Am primit 3 exemplare
Investitor/Proiectant

Am predate 3 exemplare
Verifier tehnic atestat;
Ing. BABA EMIL



L.S.

L.S.

*Se vor preciza:

- Constructia noua / existenta / care se pune in siguranta, modernizare, reabilitare, extindere etc.;
- Tipul si caracteristicile constructive;
- Dimensiuni;
- Functie principala;
- Conditii de amplasament ci vecinatati care au legatura cu cerinta verificata (zona seismica, natura terenului, zona eoliană etc.)

** Se inscriu documentele prezentate de proiectant si verificator efectiv

In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere investitorului completarea acestora, fixandu-se termenul, referatul se redacteaza dupa completarea documentatiei.

*** Se inscrie numai situatia specifica a)